




# RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO




UNIDADE .:	CE BIJAMIN TAVARES DA SILVA		DATA VISITA:	23/06/2021
MUNICÍPIO.:	MINAÇU - GO		DATA DOCUMENTO:	20/08/2021
C.R.E.:	MINAÇU - GO		RESPONSÁVEL:	Engº Elvandro Borges
EFETIVO	EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES	CLIMA
ENGENHEIRO	1	Camera	1	<div> <div>X</div> <div>    </div> </div>
		Trena Laser	1	
		Trena Fita	1	
		Prancheta de Mão	1	
TOTAL	1	TOTAL	4	X

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






# RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

UNIDADE .:	CE BIJAMIN TAVARES DA SILVA		DATA VISITA:	23/06/2021
MUNICÍPIO.:	MINAÇU - GO		DATA DOCUMENTO:	20/08/2021
C.R.E.:	MINAÇU - GO		RESPONSÁVEL:	Engº Elvandro Borges
EFETIVO	EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES	CLIMA
ENGENHEIRO	1	Camera	1	<div> <div>X</div> <div>    </div> </div>
		Trena Laser	1	
		Trena Fita	1	
		Prancheta de Mão	1	
TOTAL	1	TOTAL	4	X

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Goiânia-Go, 20 de agosto de 2021.

  
**Engº Elvandro Borges**  
 CREA 21.614/D-GO