

LISTA DE PRIORIDADES DE SERVIÇOS CONFORME VISITA TÉCNICA

UNIDADE ESCOLAR:	CE BIJAMIN TAVARES DA SILVA
MUNICÍPIO:	MINAÇU
C.R.E.:	MINAÇU
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA VISITA TÉCNICA	1 – ELVANDRO JUVENAL FLORES BORGES
	2 -
	3 -

Este documento descreve em ordem de Prioridade as necessidades verificadas na Visita Técnica realizada por técnico(a) da BETTER ENGENHARIA que são de conhecimento do Responsável pela Unidade Escolar. Os serviços aqui listados só poderão ser modificados em caso de excepcionalidade.

LISTA DE PRIORIDADES	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE PLACA
02	CONSTRUÇÃO DE NOVOS BLOCOS DE ALVENARIA
03	
04	
05	
06	


07	
08	
09	
10	

Observações:

- 1** – Este documento é uma **referência** para se iniciar os Projetos, elencando os serviços necessários detectados *in loco*, mediante ciência do(a) Diretor(a) da unidade escolar;
- 2** – Os serviços listados não necessariamente serão contemplados todos em Projeto. Esta decisão cabe ao(s) profissional(ais) responsável(eis) pela elaboração do processo;
- 3** – Os serviços relacionados por prioridade não necessariamente seguirão a ordem proposta. Esta decisão cabe ao(s) profissional(ais) responsável(eis) pela elaboração do processo;
- 4** – Este documento só terá **validade mediante assinatura e carimbo do Diretor da Unidade Escolar e assinatura de um dos profissionais responsáveis pelo levantamento.**

Declaro estar ciente das prioridades para serviços na Unidade acima citada.

DATA: 24/06/21



PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO



Izabet Maria dos Santos Silva
Presidente do Conselho Escolar

DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR